

# GALAXY

by EXPRESS  
depuis 1905

## FRANÇAIS

**IMPORTANT**

Lire attentivement les instructions avant de raccorder bouteille et cartouche. Conserver cette notice et s'y reporter au besoin.

**DESCRIPTION**

1. Détonneur d'oxygène avec dispositif antiretour intégré (bleu)
2. Vanne de réglage de gaz avec dispositif antiretour intégré (orange)
3. Jeu de tuyaux (tuyau d'oxygène = bleu, tuyau de gaz = orange)
4. Cartouche de gaz butane + propane, jetable, réf. 555, 600 ml
5. Lunettes de soudure
6. Poignée avec vannes de réglage de précision
- 6a. Vanne pour l'oxygène (bleu)
- 6b. Vanne pour le gaz (orange)
7. Lance de mélange
8. Bec de soudage haute performance percé à 0,9 mm
9. Bouteille d'oxygène jetable réf. 522, 110 L
10. Cadre porteur avec support pour réservoirs


**PERFORMANCE EN FONCTION DU TYPE D'ASSEMBLAGE**

Brasage du cuivre	Ø 12 à 38 mm
Soudo-brasage de l'acier	épaisseur jusqu'à 4 mm
Soudage autogène de l'acier	épaisseur jusqu'à 3 mm
Autonomie du récipient d'oxygène	30 min en moyenne
Autonomie du récipient de gaz	10 heures
Bec de soudage	Ø 0.9 mm équivalent à 300l/min avec détendeur d'oxygène 4 bar
Température de la flamme	2850 °C

**Poste de soudage OXY STAR Réf. G2903**  
Notice d'utilisation

**OXY STAR Welding set Cat. No. G2903**  
Technical notice

**OXY STAR-Lasbrander Ref. G2903**  
Technische gebruiksaanwijzing



Guilbert Express  
10 rue Henri Delbat  
77183 Croissy-Beaubourg  
www.express.fr - info@express.fr

1113b

## ENGLISH

**IMPORTANT**

Read the instructions carefully before connecting the cylinder and cartridge. Keep this manual for future reference.

**DESCRIPTION**

1. Oxygen pressure reducer with integrated non-return valve (blue)
2. Gas regulating valve with integrated non-return valve (orange)
3. Hose package (oxygen hose = blue, gas hose = orange)
4. Disposal butane + propane gas cartridge, Cat. No. 555, 600 ml
5. Welding goggles
6. Handle with fine control valves
- 6a. Fine control valve for oxygen (blue)
- 6b. Fine control valve for gas (orange)
7. Gas mixing tube
8. High-performance welding nozzle 0.9 mm
9. Disposable oxygen cylinder Cat. No. 522, 110 L
10. Carrying frame with cylinder holder

**PERFORMANCE ACCORDING TO THE JOINING TYPE**

Copper pipe brazing	Ø 12 to 38 mm - 0.47 in to 1.50 in
Steel braze welding	Thickness up to 4 mm - 0.16 in
Steel welding	Thickness up to 3 mm - 0.12 in
Operating time of the oxygen container	30 min on average
Operating time of the gas container	10 hours
Welding nozzle	Ø 0.9 mm - 0.035 in equivalent to 300l/min with 4 bar/58 psi oxygen pressure reducer
Flame temperature	2850 °C - 5162 °F

**Poste de soudage OXY STAR Réf. G2903**  
Notice d'utilisation

**OXY STAR Welding set Cat. No. G2903**  
Technical notice

**OXY STAR-Lasbrander Ref. G2903**  
Technische gebruiksaanwijzing

**CHANGEMENT DES RÉCIPIENTS**

Ne pas fumer pendant le changement des récipients.  
Ne pas tenter de remplir la cartouche de gaz ou la bouteille d'oxygène.

**Extinction**

Fermer d'abord la vanne de la cartouche de gaz (6a-orange) puis la vanne de la bouteille d'oxygène (6a-bleu) sur la poignée.

Fermer toutes les autres vannes.

Ouvrir brièvement les vannes une par une sur la poignée (et non simultanément) afin d'éliminer la pression dans les flexibles.

Refermer ensuite les vannes.

Déconnecter le détendeur d'oxygène et la vanne de réglage de gaz des réservoirs respectifs, dans un endroit bien ventilé, en l'absence de toute flamme ou source d'inflammation, loin des personnes.

Connexion des nouveaux récipients

Raccorder les nouveaux récipients dans un endroit bien ventilé, en l'absence de toute flamme ou source d'inflammation, loin des personnes.

S'assurer que les robinets de l'appareil sont fermés avant d'effectuer un raccordement.

Raccorder les récipients dans un endroit bien ventilé, en l'absence de toute flamme ou source d'inflammation, loin des personnes. Les récipients rechargeables ne doivent être remplis à nouveau que par le fournisseur; un nouveau remplissage effectué autrement peut causer de graves accidents. Le montage et les réglages effectués en usine ne doivent pas être modifiés.

Il peut être dangereux d'essayer de modifier le réglage ou la construction du matériel, de démonter certaines pièces ou d'utiliser des composants autres que ceux qui sont recommandés.

Avant de brancher un récipient

Si les raccords comportent des joints, vérifier qu'ils sont en bonne place et non endommagés.

Vérifier le bon état des tuyaux souples.

Ne pas utiliser un appareil qui présente une détérioration quelconque.

Fermer les robinets de l'appareil avant d'effectuer un raccordement.

Ne pas utiliser de graisse ou d'huile pour les parties en contact avec l'oxygène.

Comment utiliser l'appareil

Ne pas poser le chalumeau allumé.

Veiller à ne pas chauffer la bouteille et la cartouche ou brûler les tuyaux souples.

Conditions de travail

Ne pas travailler dans un espace confiné; maintenir une ventilation suffisante.

Travailler uniquement dans un endroit propre, loin des matériaux combustibles ou couverts de graisse. Porter l'équipement de protection des yeux, fourni.

Porter des vêtements non souillés de graisse et non inflammables.

éviter de respirer les fumées de soudage ou de brasure.

En cas d'incendie, arrêter d'abord le débit d'oxygène.

En cas de fuite, fermer tous les robinets des récipients.

**MONTAGE / BRANCHEMENT**

A effectuer dans un local aéré, à l'écart d'une flamme ou d'un corps incandescent.

Raccorder les récipients dans un endroit bien ventilé, en l'absence de toute flamme ou source d'inflammation, loin des personnes.

S'assurer que le détendeur oxygène (1) est bien fermé.

Raccorder le tuyau d'oxygène (3-bleu) à l'aide d'une clé plate taille 17 au détendeur d'oxygène (1-bleu) (filigrane à droite).

Visser la bouteille d'oxygène (9) dans le détendeur d'oxygène (1-bleu) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever, pour ce faire, la bouteille du support (10).

Visser la cartouche de gaz jetable (4) dans la vanne de réglage de gaz (2-orange) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlever, pour ce faire, la cartouche du support (10). Tenir également compte du début du fil et de l'indication du sens du fil.

**Le non respect des consignes ci-dessus suspend la garantie du fabricant et le dégâge de toute responsabilité.**

**ASSEMBLY / CONNECTION**

To be performed in a well-ventilated room, well away from any flames or incandescent objects.

• Connect the cylinders in a well-ventilated area, with no flames or ignition sources present, and well away from other people.

• Always make sure that oxygen pressure reducer (1) is closed.

• Connect the oxygen hose (3-blue) to the oxygen pressure reducer (1-blue) with integrated non-return valve using an open ended spanner (17) (right-handed thread).

• Screw the oxygen cylinder (9) into the oxygen pressure reducer (1-blue) by turning anticlockwise. To do this, take it out of the holder (10).

• Screw the disposal gas cylinder (4) into the gas control valve (2-orange) by turning clockwise. To do this, take it out of the holder (10). Pay attention to easy turning the start of the thread and the note on the direction of the thread.

Attention: Visser les cartouches sans clé et sans graisse pour ne pas endommager les filetages.

## NEDERLANDS

**BELANGRIJK**

Lees aandachtig de instructies voordat u de fles en de patroon aansluit. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en raadpleeg ze indien nodig.

**OMSCHRIJVING**

1. Zuurstof-drukverminderaar met geïntegreerde terugslagbeveiliging (blauw)
2. Gasklep met geïntegreerde terugslagbeveiliging (oranje)
3. Slangen van 1,50 m (zuurstofslang = blauw, gasslang = oranje)
4. Disposal butaan + propaan gas cartridge, Cat. No. 555, 600 ml
5. Welding goggles
6. Handgreep met fijnstelkleppen
- 6a. Fijnstelklep voor zuurstof (blauw)
- 6b. Fijnstelklep voor brandgas (oranje)
7. Mengbuis voor spoeierkoppen
8. Laaspuitstuk hoog vermogen 0.9 mm
9. Wegwerp gaspatroon van butaan + propaan, ref. 555, 600 ml
10. Lasbrander

**TOERING**

- Sluit eerst de brandgasklep (6b-oranje) en daarna de zuurstofklep aan de handgreep (6a-blauw).
- Sluit alle andere kleppen.
- Open each of the valves on the handle (separately) so that the hoses are depressurised again.
- Then close it again.
- Disconnect the gas containers for long storage periods.
- Remove the oxygen pressure reducer and the gas control valve from the respective cylinders, in a well-ventilated area, with no flames or ignition sources present, and well away from other people.
- Allow the torch to cool down before storing it.

**PRESTATIES NAARGLANG VAN HET SOORT VERBINDING**

Hardsolderen van koperen buizen	van Ø 12 tot 38 mm
Hardsolderen van staal	dikte tot 4 mm
Autogenlassen van staal	dikte tot 3 mm
Autonomie van de zuurstofvulling	gemiddeld 30 min
Autonomie van de gasvulling	10 uur
Lasspuitstuk	Ø 0.9 mm gelijkwaardig aan 300l/min met zuurstof-drukverminderaar 4 bar
Temperatuur van de vlam	2850 °C

Om de veiligheid te verhogen, is deze lasbrander net zoals professionele lasbranders uitgerust met een in de handgreep geïntegreerd enrichtings- / explosiebeveiligingssysteem.

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Gebruik alleen de voorgeschreven fles en patroon. Het kan gevarenlijk zijn om niet-aanbevolen vullingen te gebruiken.

GAS: butaan-propaanpatroon van EXPRESS met ref. 555.

OXYGEN: express cylinder Cat. No. 522.

Ne jamais raccorder un récipient avant d'avoir lu les instructions qui y sont imprimées.

Ne pas tenter de remplir la cartouche de gaz ou la bouteille d'oxygène.

Connexion des nouveaux récipients

Raccorder les nouveaux récipients dans un endroit bien ventilé, en l'absence de toute flamme ou source d'inflammation, loin des personnes.

Assurez-vous que les robinets de l'appareil sont fermés avant d'effectuer un raccordement.

Never connect a gas container without first reading the instructions that are printed on it.

Do not attempt to fill the gas cartridge and oxygen cylinder.

Connect the gas containers in a well-ventilated area, with no flames or ignition sources present, and well away from other people.

Refillable containers must only be refilled by the supplier; refilling by any other means may cause serious accidents.

The factory assembly and settings must not be modified.

It may be dangerous to attempt to modify the settings or construction of the equipment, to remove certain parts, or to use components other than those recommended.

Before connecting a container

If the couplings have gaskets, check that they are correctly positioned and undamaged.

Check that the flexible hoses are in good condition.

Never use a set that is visibly damaged in any way.

Close the valves on the set before performing any connections.

Do not use grease or oil for parts in contact with oxygen.

**WICHTIG**  
Vor dem Anschließen von Flasche und Patrone die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Diese Betriebsanleitung aufzubewahren und bei Bedarf darin nachzusehen.

- BEZEICHNUNG**
1. Sauerstoff-Druckminderer mit integrierter Rückschlagsicherung (blau)
  2. Gasregulierventil mit integrierter Rückschlagsicherung (orange)
  3. Schlauchpaket (Sauerstoffschlauch = blau, Gasschlauch = orange)
  4. Butan + Propan Gaskartusche, Art.-Nr. 555, 600 ml
  5. Schweißschutzbrille
  6. Handgriff mit Ferinregulierventilen
  - 6a. Ferinregulierventil für Sauerstoff (blau)
  - 6b. Ferinregulierventil für Gas (orange)
  7. Düsenmischer
  8. Hochleistungsschweißdüse 0,9 mm
  9. Sauerstoff Einwegbehälter Art.-Nr. 522, 110 L
  10. Tragegestell mit Behälterhalterung

#### LEISTUNG JE NACH ART DER VERBINDUNG

Hartlöten von Cu-Rohren	bis Ø 38 mm
Hartlöten von Stahl	Dicke bis 4 mm
Autogenes Schweißen von Stahl	Dicke bis 3 mm
Autonomie des Sauerstoffbehälters	30 Min.
Autonomie des Gasbehälters	10 Studen
Hochleistungsschweißdüse	Ø 0,9 mm - entspricht 300/min mit Sauerstoff-Druckminderer 4 bar
Temperatur der Flamme	2850 °C

Für größere Sicherheit ist dieses Gerät, wie die professionellen Geräte, mit einer im Griff eingebauten Rückschlag-/Explosionsschutzvorrichtung ausgestattet.

#### SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nur die vorgeschriebene Flasche und Patrone verwenden. Der Versuch, andere Behälter als den empfohlenen zu verwenden, kann gefährlich werden.

GAS: Patrone EXPRESS Butan + Propan Art.-Nr. 555.

SAUERSTOFF: Flasche EXPRESS Art.-Nr. 522.

Nie einen Behälter anschließen, ohne die aufgedruckten Anweisungen gelesen zu haben.

Nicht versuchen, die Gaspatrone und die Sauerstoffflasche zu füllen.

Die Behälter an einer gut belüfteten Stelle, fern von jeder Flamme oder Zündquelle und von Personen anschließen.

Die nachfüllbaren Behälter dürfen nur vom Lieferanten neu aufgefüllt werden; eine anders vorgenommene Auffüllung kann zu schweren Unfällen führen.

Die im Werk vorgenommene Montage und die Einstellungen dürfen nicht verändert werden.

Die Veränderung der Einstellung oder der Bauweise eines Gerätes, das Abnehmen mancher Teile oder die Verwendung von anderen Bestandteilen als den empfohlenen kann gefährlich werden.

**Vor dem Anschließen eines Behälters**

- Wenn die Verbindungsstücke Dichtungen enthalten, überprüfen Sie, ob sie richtig sitzen und nicht beschädigt sind.

- Den guten Zustand der Schläuche überprüfen.

- Kein Gerät benutzen, das irgendeine Beschädigung aufweist.

- Vor einem Anschließen die Hähne des Geräts schließen.

- An den Türen, die mit Sauerstoff in Berührung kommen, weder Fett noch Öl verwenden.

**Wie wird das Gerät benutzt**

- Den angezeigten Schweißbrenner nicht hinlegen.

- Darauf achten, dass die Flasche und die Patrone nicht erhitzt oder die Schläuche angesetzt werden.

**Arbeitsbedingungen**

- Nicht in einem geschlossenen Raum arbeiten; für ausreichende Lüftung sorgen.

- Nur an einer sauberen Stelle arbeiten, fernab von brennbaren oder fettigen Materialien.

- Den mitgelieferten Augenschutz tragen.

- Keine fettsverschmierte oder entzündbare Kleidung tragen.

- Vermeiden Sie, beim Schweißen und Löten den Rauch einzutragen.

**Bei Brand** zuerst den Sauerstoffdruckfluss abstellen.

Bei einem Leck alle Hähne der Behälter schließen.

#### MONTAGE / ANSCHLIESSEN

In einem belüfteten Raum durchzuführen, entfernt von einer Flamme oder einem glühenden Gegenstand.

Die Behälter an einer gut belüfteten Stelle, fern von jeder Flamme oder Zündquelle und von Personen anschließen.

Stellen Sie sicher, dass der Sauerstoff-Druckminderer (1) richtig geschlossen ist.

Verbinden Sie den Sauerstoffschlauch (3, blau) mit Hilfe eines Maulschlüssels Gr. 17 an den Sauerstoffdruckminderer (1) (Rechtsgewinde).

Schrauben Sie den Sauerstoffbehälter (9) gegen den Uhrzeigersinn in den Sauerstoff-Druckminderer (1, blau). Hierzu nehmen Sie diesen aus der Halterung (10).

Den Gaseinwegbehälter (4) schrauben Sie im Uhrzeigersinn in das Gasregulierventil (2, orange) ein. Hierzu nehmen Sie aus der Halterung (10). Dabei achten Sie auf den Beginn des Gewindes und den Hinweis der Gewinderichterung.

Achtung: Kartuschen ohne Schlüssel und ohne Fett einschrauben um die Gewinde nicht zu beschädigen.

#### ZÜNDUNG / REGULIERUNG DER FLAMME

Kein Feuerzeug sondern den Gasanzünder Art.-Nr. 5460 benutzen.  
Das Gerät auf einer feststehenden Unterlage in senkrechte Stellung bringen.

##### Zündung

- Den Gasgriff (rot) leicht öffnen und anzünden, bis am Brenner eine gelbe Flamme entsteht.
- Den Sauerstoff ganz allmählich öffnen, um eine glänzende blaue Zunge zu erhalten.
- Diese Vorgänge wiederholen bis die gewünschte Stärke erreicht ist.

##### Regulierung der Flamme am Griff

- Zuviel Sauerstoff: mit zu transparenter Zunge oxydiert die Flamme die zu lötenden Metalle.
- Zuviel Gas: Flamme mit dunkelblauer, mit einer falschen gelben Flamme verlängerten Zunge ist vielleicht nicht heiß genug für die geforderte Lötzung.
- Richtig regulierte Flamme: Flamme mit sehr heller blauer Zunge mit reduzierter transparenter Spitze.

##### AUSSCHALTEN

- Schließen Sie zuerst das Brenngasventil (6b, orange) und dann das Sauerstoffventil (6a, blau) am Handgriff.
- Schließen Sie alle weiteren Ventile.
- Öffnen Sie kurz die Ventil einzeln am Handgriff (nicht zusammen), damit die Schläuche wieder drucklos sind.
- Anschließen chließend Sie die wieder.
- Die Flaschen bei längeren Lagerzeiten abklemmen.
- Entfernen Sie den Sauerstoffdruckminderer und das Gasregulierventil von den jeweiligen Behältern, in einer gut belüfteten Stelle weit von jeder Flamme oder Zündquelle, entfernt von Personen.
- Vor dem Wegräumen den Schweißbrenner abkühlen lassen.

##### RENDIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE UNIÓN

Soldadura fuerte de tubos de cobre	Ø 12 hasta 38 mm
Soldadura fuerte de acero con latón	Grosor hasta 4 mm
Soldadura autógena de acero	Grosor hasta 3 mm
Autonomía del recipiente de oxígeno	30 min
Autonomía del recipiente de gas	10 horas
Boquilla	Ø 0,9 mm equivalente a 300/min con reductor de presión de oxígeno 4 bar
Temperatura de la llama	2850 °C

Para garantizar una mayor seguridad, este equipo incluye, al igual que los equipos profesionales, un dispositivo antirretorno/antiesplosión integrado en la empuñadura.

##### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Utilice exclusivamente la botella y el cartucho recomendados. Puede ser peligroso intentar utilizar recipientes distintos a los recomendados.

GAS: cartucho EXPRESS de butano/propano ref. 555.

OXYGENO: botella EXPRESS ref. 522.

Nunco intentar llenar el cartucho de gas ni la botella de oxígeno.

Conecte los recipientes en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona.

Desenrosque el reductor de presión de oxígeno y la válvula reguladora de gas de los respectivos depósitos, en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona.

A continuación, ciérrelas de nuevo.

Desenrosque el reductor de presión de oxígeno y la válvula reguladora de gas de los respectivos depósitos, en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona.

Conecte los recipientes en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona.

Los recipientes recargables solo deben rellenarlos el proveedor. Si se procede de otra forma, pueden producirse accidentes graves.

El montaje y los ajustes realizados en fábrica no deben modificarse.

Intentar modificar los ajustes o la estructura del equipo puede ser peligroso, así como desmontar ciertas piezas o utilizar componentes distintos a los recomendados.

##### Antes de conectar un recipiente

- Si los rótulos incluyen juntas, compruebe que estas están en su lugar y que no están deterioradas.
- Compruebe que las mangueras flexibles están en buen estado.

- No utilice un aparato que presente algún deterioro.

- Cierre las llaves del aparato antes de efectuar una conexión.

- No utilice grasa ni aceite en las partes en contacto con el oxígeno.

##### Cómo utilizar el aparato

- No deje el soplete encendido sobre ninguna superficie.

- Procure no calentar la botella ni el cartucho, ni quemar las mangueras flexibles.

##### KUNDENDIENST

Reparaciones dürfen aus Sicherheitsgründen nur von GUILBERT EXPRESS durchgeführt werden. Bei Nichtehaltung dieser Klausel wird die Garantie hinfallen.

##### GARANTIE

Diese Ausstattung kommt in den Genuss einer Gesamtgarantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen alle Fabrikations- oder Materialfehler. Von unserer Garantie sind der Ersatz oder die Reparaturen aus normaler Abnutzung und die aus Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Nutzungshinweise entstandenen Beschädigungen ausgeschlossen.

**En caso de incendio:** corte antes de nada el caudal de oxígeno.

**En caso de fuga:** cierre todas las llaves de los recipientes.

##### MONTAJE / CONEXIÓN

Debe efectuarse en un espacio ventilado, lejos de cualquier llama o cuerpo incandescente.

• Conecte los recipientes en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona.

• Asegúrese de que el regulador de oxígeno (1) esté bien cerrado.

• Empalme la manguera de oxígeno (3, azul) con ayuda de una llave de boca nº. 17 al reductor de presión de oxígeno (1) (rosca a la derecha).

• Atornille el recipiente de oxígeno (9) en sentido contrario a las agujas del reloj en el reductor de presión de oxígeno (1, azul). Para ello, quitele del soporte (10).

• Enrosque el recipiente de gas de un solo uso (4) en la válvula reguladora de gas (2, naranja) en el sentido de las agujas del reloj. Para ello, quitele del soporte (10). Además de ello preste atención al comienzo de la rosca y a la indicación del sentido de giro.

Atención: Atornille los cartuchos sin llave y sin grasa, para no dañar las roscas.

#### ES ESPAÑOL

##### IMPORTANTE

Lea atentamente las instrucciones antes de conectar la botella y el cartucho. Consserve este manual para futuras consultas en caso necesario.

##### DESCRIPTION

1. Reductor de presión de oxígeno con seguro integrado antirretorno (azul)
2. Válvula reguladora del gas con seguro integrado antirretorno (naranja)
3. Paquete de tubos flexible (tubo flexible para oxígeno = azul, tubo flexible para gas = naranja)
4. Cartucho desecharable de butano/propano, ref. 555, 600 ml
5. Gafas protectoras para soldadura
6. Empuñadura con válvulas de regulación fina
- 6a. Válvula de regulación fina con oxígeno (azul)
- 6b. Válvula de regulación fina para gas de combustión (naranja)
7. Tubo de mezcla de la boquilla
8. Boquilla de soldadura de alto redimiento 0,9 mm
9. Botella desecharable de 110 L de oxígeno ref. 922
10. Bastidor-portante con soporte para la botella

##### AUSSCHALTEN

- Schließen Sie zuerst das Brenngasventil (6b, orange) und dann das Sauerstoffventil (6a, blau) am Handgriff.
- Schließen Sie alle weiteren Ventile.
- Öffnen Sie kurz die Ventil einzeln am Handgriff (nicht zusammen), damit die Schläuche wieder drucklos sind.
- Anschließen chließend Sie die wieder.
- Die Flaschen bei längeren Lagerzeiten abklemmen.
- Entfernen Sie den Sauerstoffdruckminderer und das Gasregulierventil von den jeweiligen Behältern, in einer gut belüfteten Stelle weit von jeder Flamme oder Zündquelle, entfernt von Personen.
- Vor dem Wegräumen den Schweißbrenner abkühlen lassen.

##### PRESTACIONES

- Cierre primero la válvula de gas inflamable (6b, naranja) y luego la válvula de oxígeno (6, azul) en la empuñadura.
- Cierra las demás válvulas.
- Abra ligeramente las válvulas en la empuñadura, una por una, (no a la vez), para que los tubos flexibles se queden vacíos de presión.
- A continuación, ciérrelas de nuevo.
- Desconecte las botellas antes de un período prolongado de almacenamiento.
- Desenrosque el reductor de presión de oxígeno y la válvula reguladora de gas de los respectivos depósitos, en un espacio bien ventilado, cuando no haya ninguna llama ni fuente de inflamación, y lejos de cualquier persona